

Visuele inspectie Galgeplaat

11 februari 2009

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Guesten: Gemma Ramaekers, Zheng Wang en Bas (Deltares)
Rienk Geene (Habitat Advies)
Piebe Hoeksma en Robert Jentink (DZL)

- ① Zandverplaatsing is duidelijk te zien bij VM5. Zand verplaatst in westelijke richting.

Wat opviel was dat er, in tegenstelling tot de voorgaande keren, over de gehele suppletie stroomribbels te zien waren. Dit is veroorzaakt door de gertijden van februari. In de Oosterschelde was het getijverschil dezer dagen bijna 4 meter.

- ② Op de rand van de suppletie fourageerden Kanoeten



- ③ De ARGUSpaal is voorzien van apparatuur.

Er zijn 3 nieuwe sedimentatie/erosie (SE) meetpunten geplaatst.

Van de schelpenruggen die gevormd werden op de rand van de suppletie zijn slecht fragmenten terug te vinden. De schelpen liggen verspreid of zijn weggespoeld.

Er zijn nog steeds delen van de suppletie waar geen wadpieren voorkomen.

Een fotoverslag van Gemma Ramaekers van het bezoek is te vinden op <http://picasaweb.google.nl/gemmaramaekers/GalgeplaatFebruari2009#>



- ⊕ Visuele markinging
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊕ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 14 januari 2009
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst