


# Visuele inspectie Galgeplaat


1 april 2009

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: Sietse en Mindert (Deltares)  
6 mensen NIOO



Richting stroomribbels



- De grens van de suppletie is minder scherp zichtbaar in het landschap. Op de helling is rond de gehele suppletie bodemleven waargenomen in de vorm van wadpieren, kokerwormen, wieren en diatomeeën. De helling lijkt wat slijbrijker te worden. Met een geschatte hellingshoek van 1:15 wordt de suppletierand flauwer. Op de foto's de suppletierand nabij VM6 en twee detailopnamen van het bodemleven op de helling.
- Foto punt 103 toont forse stroomribbels, veroorzaakt door hoge dynamiek.  
Aan de noordkant komen op de suppletie regelmatig tapijtschelpen voor.  
Rondom punt 102 plofzand
- Ten zuiden van de stippellijn komen vrijwel overal diatomeeën voor.  
VM1 12m zuidwaarts verplaat. Punt lag te dicht op meetraai (regelmatig omver gevaren)



- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 11 maart 2009
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat  
Meetadviesdienst