

Visuele inspectie Galgeplaat


21 oktober 2009

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

- ① Bij de afwatering van de suppletie vindt zandtransport plaats. Op de foto (rand en uitloop suppletie) bij VM5 is dit goed te zien. Het transport op dit punt is in westelijke richting. Op de dag zelf en de dagen voor de inspectie heeft er een stevige oostenwind gestaan. Vermoedelijk is dit zandtransport in westelijke richting ontstaan door de (oostelijke) windgedreven stroming.

De hoogte van alle topbuizen van de Sedimentatie/Erosie plotjes zijn opnieuw ingemeten, en de plotjes zijn ook weer vastgelegd op foto.

Richting stroomribbels



- ⊕ Visuele markingering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 17 september 2009
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie
Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst