



⊕	Visuele marking
■	ARGUS (Video Monitoring)
⊙	Waarnemingen
▲	SE
+0.7 -0.3	Sedimentatie } in cm t.o.v 21 oktober 2009 Erosie

Visuele inspectie  
Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat  
Meetadviesdienst

## Visuele inspectie Galgeplaat

18 november 2009

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: Jan de Bel (DZL), 4 \* Deltares

- ② Inspectie met een stormachtige zuidwesten wind kracht 8. Rond laagwater kwam eolisch zandtransport op de suppletie op gang ten noorden van de lijn VM4-VM8. Foto 2 toont wier op 30m buiten de suppletie bedekt met een laag zand. Foto 4, op 50m afstand van de suppletie genomen, is duidelijk het neergeslagen zand te zien. P:\Suppletie Galgeplaat\fotos\divers\2009-11-18\_Eolisch zandtransport.avi geeft een beeld van het zandtransport.

- ① Nieuw soort (zandtransport)ribbels waargenomen, op plaatsen waar meestal normale stroomribbels te zien waren, waren nu vormen te zien zoals op foto 1. Waarschijnlijk gevormd op moment dat er nog een klein laagje water op stond met flinke wind erover heen.

Kleine stukjes van de stortrand van de suppletie zijn zichtbaar geworden tussen VM4 en VM5.

