



Richting stroomribbels

- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 25 mei 2011
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie
Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetdienst

Visuele inspectie Galgeplaat

15 juni 2011

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Ons oog viel op de vele kleine mosseltjes (grootte 2 a 3 cm) welke tussen de meeste Japanse oesters zaten (naast en omgeving van de suppletie). Gezien de pokken die er op zaten is het niet waarschijnlijk dat ze zeer recent zijn aangespoeld. Gezien de hoeveelheden toch het melden waard.

Martijn Wesdorp van Sportvisserij Zuidwest Nederland was te gast tijdens onze meetwerkzaamheden. Doel om indruk te krijgen hoe interessant een gesuppleerd gebied er uit ziet voor een pieren/zagersteker met oog op aanstaande zandsuppeltie Schelphoek.

Zijn indruk is dat het grootste deel van de suppletie bij lange na niet interessant is. Te weinig en veel te klein spul. Alleen het zuidelijk deel van de suppletie waar slechts 20 a 30cm zand is gesuppleerd (laagdynamisch/nat) had iets van potentieel. Wadpielen (geen zagers) waren net voldoende groot om op te kunnen spitten, maar nog niet ideaal. Het heeft waarschijnlijk nog een paar jaar nodig voordat dit deel weer echt lijkt op de oorspronkelijke plaat.

Opvallend veel diatomeeën. Tijdens en in de dagen ervoor ook weinig wind geweest.

Wieren weer veel aanwezig. Vergelijkbaar met andere jaren waar medio juni de plaat het groenst wordt aangetroffen.

Tijdens aanleg van minisuppletie viel op dat er een flink aantal "Witjes" (tot 10cm groot) in de plaat zat (zo noemt een sportvisser de zager *Nephtys hombergii*).

Gasten: Martijn Wesdorp (Sportvisserij ZuidWest Nederland)

