

Visuele inspectie Galgeplaat

14 januari 2009


Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Opvallend groot aantal vogels, maar voornamelijk net naast de suppletie. Een aantal, waaronder grote mantelmeeuwen en scholeksters, verbleven op de rand van de suppletie.

Op de suppletie zijn wederom vogelsporen aangetroffen, meer dan bij het bezoek van eind nov 2008.

Op 50% van de suppletie is de aanwezigheid van wadpieten waargenomen. Dat is minder dan tijdens het vorige bezoek. Aantallen variëren sterk van een enkel exemplaar tot tientallen per m2.

- ① De andere 50% van het suppletieoppervlak wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van stroomribbels en weinig tot geen bodemleven.
 - ② Op het zand is op een aantal plaatsen een mooi lijnenspel aangetroffen. Als er bij afgaand water nog enkele cm's water aanwezig is en het golfribbelpatroon is reeds gevormd, maken grote meeuwen of ganzen deze wandelsporen.
 - ③ Aan de rand van de suppletie worden op diverse plekken schelpenruggen gevormd. Foto schelpenrug tussen VM4-VM5
- De diepte van de slijpgeul is stabiel.
- De ARGUSpaal is nog niet voorzien van apparatuur.
- ④ Afstand tussen VM4 en suppletierand wordt groter (zand verplaatst in oostelijke richting).



⊕ Visuele markering
 ■ ARGUS (Video Monitoring)
 ⊕ Waarnemingen
 ▲ SE
 +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 26 november 2008
 -0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 Rijkswaterstaat
 Meetadviesdienst