


Visuele inspectie Galgeplaat

22 juli 2009

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: 3 (NIOO)


① Tussen vm3 en vm4 vormt zich zo'n 25 m van de suppletierand een lage zandrug.



Richting stroomribbels

BV 13

-300



0 100 200 meter

- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 13 juni 2009
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst



①