


Visuele inspectie Galgeplaat

16 december 2009


Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

① Verspreid over de suppletie kwamen op een aantal locaties grote aantallen wormen voor (Schelpkokerwormen ?)



Richting stroomribbels

BV 13



0 100 200 meter

- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 18 november 2009
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst

