


Visuele inspectie Galgeplaat

20 januari 2010


Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: Jasper Dijkstra (Deltares)

- ① De rand van de suppletie bevat naast de slijpgeul bij VM4 een aantal plekken met drijfzand. De apparatuur van de ARGUS is gereset. Er worden weer beeldopnamen gemaakt.



Richting stroomribbels



- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 16 december 2009
- 0.3 Erosie

0 100 200 meter

Visuele inspectie Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst

VM5 18NOV 2009

VM5 20 JAN 2010