


Waarnemingen: E. Parée en O. Sinke


Er zijn geen opmerkingen.



Richting stroomribbels

BV 13  
▲

300



- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 20 januari 2010
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat  
Meetadviesdienst