

Visuele inspectie Galgeplaat


14 juli 2010

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: 6* NIOO

- ① Het reliëf op de rand en uitloop van de suppletie wordt gevormd door de wadpieren en sluit hier naadloos aan op de omgeving.
- ② Op het hogere gedeelte van de suppletie zijn tussen de stroomribbels kleine wadpiereenhoopjes waargenomen.

Richting stroomribbels



Legend

- ⊕ Visuele marking
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 16 juni 2010
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst

