

Visuele inspectie Galgeplaat


15 september 2010

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: 2*Grontmij, Irv Elshoff (Deltares)


- Inspectie met een WZW wind kracht 6, rond laag water windkracht 7. Eolisch zandtransport kwam op gang net na laag water ten noorden van de lijn VM5 - pnt94.
- Pygospio elegans komt voor in grote hoeveelheden op verschillende plekken op de suppletie.

Veel kokkelbroed waargenomen, voornamelijk zuidkant suppletie.



Marollegat gem windsnelheid 12 aug t/m 15 sept 2010

Richting stroomribbels



- ⊕ Visuele markering
 - ARGUS (Video Monitoring)
 - ⊙ Waarnemingen
 - ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 12 augustus 2010
 -0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 Rijkswaterstaat
 Meetadviesdienst

