



Richting stroomribbels

BV 13



- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊕ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 15 december 2010
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst


Visuele inspectie Galgeplaat

7 januari 2011

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: -

- geen bijzonderheden



Marollegat gem windsnelheid 15 december t/m 6 januari 2011