

Richting stroomribbels

Visuele inspectie Galgeplaat

9 maart 2011


Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Gasten: Jan v't Westende, Jan de Bel (RWS ZLD)

Inspectie met ZW wind 6Bft

Over de gehele suppletie zijn verspreid open (dode) tapijtschelpen waargenomen met vlees nog in de schelp.

De rand van de suppletie is voorzien van een mooie diatomeeënlaag. Deze laag is aan de oostkant overal opengebrosen door afstromend water (foto 1).



Marollegat gem windsnelheid 9 februari t/m 9 maart 2011

- ⊕ Visuele marking
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE

+0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 9 februari 2011
 -0.3 Erosie }

Visuele inspectie Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetdienst

