

Richting stroomribbels

BV 13

Visuele inspectie Galgeplaat

20 juli 2011


Waarnemingen: E. Parée en R. Jentink

Gasten: Katherine Cronin (Deltares)



Veel vogels op de suppletie voor betreding.
O.a. 16 Lepelaars (rustend) en veel steltlopers.
Dit alles onder toezicht oog van een Slechtvalk.
Diverse fourageerputten van Bergeenden
waargenomen op de suppletie.

Veel Wadslakjes in de omgeving van plot 97 en 101.

Minisuppletie aangelegd op coord. 54863,399661
(ca. 1,7km ten noorden van suppletie).
Hoogte ca. NAP -22cm.



Marollegat gem windsnelheid 15 juni t/m 20 juli 2011



- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 15 juni 2011
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst