


Richting stroomribbels



- ⊕ Visuele markering
- ARGUS (Video Monitoring)
- ⊙ Waarnemingen
- ▲ SE
- +0.7 Sedimentatie } in cm t.o.v 30 november 2011
- 0.3 Erosie

Visuele inspectie Galgeplaat

Visuele inspectie Galgeplaat

14 maart 2012

Waarnemingen: E. Parée en M. Bijleveld

Het laatste bezoek aan de suppletie was op 30 november 2011. Er zit nu 3 maanden tussen de Visuele Inspecties van de suppletie. In deze periode heeft er een aantal keren een stormachtige wind (Bft 8) gestaan.

- 9 dec 3 uur ZW
- 13 dec 3,5 uur Z
- 29 dec 20 min ZW
- 3 jan 7,5 uur ZW
- 5 jan 6,5 uur ZW- W-NW

Op het kaartje is een verschilgrid te zien van de periode 18 okt 2011 - 19 jan 2012


De suppletie is behoorlijk uitgevlakt.

Het slijpgeultje bij VM4 is veel kleiner geworden en opgevuld tot een 20cm diepe plas.

Onder de lijn VM5-pnt94 komen veel schelpdieren voor: kokkels, tapijtschelpen en af en toe nonnetjes. Zowel juvenielen als meerjarigen.

Hydrobia is ook volop aanwezig.

De suppletie oogt natter. Er vallen nog 2 plekken droog. Deze liggen rondom punt 91 en het gebied tussen VM6-VM7 en pnt102.



1